緊急發電機保養檢查報告書

保養時間	104年10月 4日 時 至 時	簽章	中翔水電有限公司
業主	中國醫藥大學		電話(04)22638678
設備位址	立夫大樓#1	總務處事務組約聘人員 黃珮筠	服務編號：
廠牌 STAMFORD	型號 930DD36	容量 800 KW	報告者：陳功憲
茲將此次保養結果如下：			

項次	啟動前維護保養檢查項目	數據	結果	項次	運轉中檢試項目	數據	結果
1	發電機室周圍環境狀況		V	13	起動動作確認		V
2	各電源開關切換動作情形	未試		14	電源ATS切換時間	未試	
3	各儀表指示燈		V	15	發電機引擎運轉狀況		V
4	各連接電路與固定螺絲		V	16	各傳動及控制系統狀況		V
5	潤滑油質油位配管接頭		V	17	連續負載投入電流	未試	
6	燃料用油位管路各控制閥		V	18	瞬時負載電壓變化	未試	
7	冷卻系統水量皮帶管路接頭		V	19	連續瞬時負載電壓變化	380V	
8	各濾清器及傳動裝置檢視		V	20	潤滑系統狀況壓力	75PSI	
9	充電機與充電情形	27V		21	燃料系統狀況壓力	9/10	
10	蓄電池比重液面測試清潔	1200 1300		22	冷卻系統狀況及溫度	40℃	
11	蓄電池液溫度℃		V	23	輸出頻率	60HZ	
12	使用指數	1196		24	排氣管保溫及排氣色	灰白	

上項檢視結果良好「V」、不良「X」，故障已排除「O」，並紀錄如下：　　主管

電池安裝時間：

啟動運轉正常

業主聯絡事項：_____

蘇湖

緊急發電機保養檢查報告書

保養時間	104年 10月 25日 時 至 時			簽章	中翔水電有限公司
業主	中國醫藥大學				電話(04)22638678
設備位址	立夫大樓#2				服務編號：
廠牌	STAMFORD	型號	930DD36	容量	800 KW
報告者：廖建茂					
茲將此次保養結果如下：					

項次	啟動前維護保養檢查項目	數據	結果	項次	運轉中檢試項目	數據	結果
1	發電機室周圍環境狀況		V	13	起動動作確認	1S	
2	各電源開關切換動作情形	未試		14	電源ATS切換時間	未試	
3	各儀表指示燈		V	15	發電機引擎運轉狀況		V
4	各連接電路與固定螺絲		V	16	各傳動及控制系統狀況		V
5	潤滑油質油位配管接頭		V	17	連續負載投入電流	未試	
6	燃料用油位管路各控制閥		V	18	瞬時負載電壓變化	未試	
7	冷卻系統水量皮帶管路接頭		V	19	連續瞬時負載電壓變化	380V	
8	各濾清器及傳動裝置檢視		V	20	潤滑系統狀況壓力	70PSI	
9	充電機與充電情形	28V		21	燃料系統狀況壓力	44CM	
10	蓄電池比重液面測試清潔	1200 1300		22	冷卻系統狀況及溫度	40℃	
11	蓄電池液溫度℃		V	23	輸出頻率	60HZ	
12	使用指數	103.4		24	排氣管保溫及排氣色	灰白	

上項檢視結果良好「V」、不良「X」，故障已排除「O」，並紀錄如下：　　主管

電池安裝時間：

啟動運轉正常

業主聯絡事項：_____

緊急發電機保養檢查報告書

保養時間	104年10月25日 時 至 時		簽章	中翔水電有限公司	
業主	中國醫藥大學			電話(04)22638678	
設備位址	立夫大樓#1			服務編號：	
廠牌	STAMFORD	型號	930DD36	容量	800 KW
報告者：廖建茂					
茲將此次保養結果如下：					

項次	啟動前維護保養檢查項目	數據	結果	項次	運轉中檢試項目	數據	結果
1	發電機室周圍環境狀況		V	13	起動動作確認		V
2	各電源開關切換動作情形	未試		14	電源ATS切換時間	未試	
3	各儀表指示燈		V	15	發電機引擎運轉狀況		V
4	各連接電路與固定螺絲		V	16	各傳動及控制系統狀況		V
5	潤滑油質油位配管接頭		V	17	連續負載投入電流	未試	
6	燃料用油位管路各控制閥		V	18	瞬時負載電壓變化	未試	
7	冷卻系統水量皮帶管路接頭		V	19	連續瞬時負載電壓變化	380V	
8	各濾清器及傳動裝置檢視		V	20	潤滑系統狀況壓力	70PSI	
9	充電機與充電情形	26V		21	燃料系統狀況壓力	44CM	
10	蓄電池比重液面測試清潔	1200 1300		22	冷卻系統狀況及溫度	40℃	
11	蓄電池液溫度℃		V	23	輸出頻率	60HZ	
12	使用指數	1196		24	排氣管保溫及排氣色	灰白	

上項檢視結果良好「V」、不良「X」，故障已排除「O」，並紀錄如下：　　主管

電池安裝時間：

啟動運轉正常

業主聯絡事項：_____

蘇湖

緊急發電機保養檢查報告書

保養時間	104年10月18日 時 至 時	簽章	中翔水電有限公司 電話(04)22638678
業主	中國醫藥大學		
設備位址	立夫大樓#2		服務編號：

廠牌	STAMFORD	型號	930DD36	容量	800 KW

報告者：黃騰毅

茲將此次保養結果如下：

項次	啟動前維護保養檢查項目	數據	結果	項次	運轉中檢試項目	數據	結果
1	發電機室周圍環境狀況		V	13	起動動作確認	1S	
2	各電源開關切換動作情形	未試		14	電源ATS切換時間	未試	
3	各儀表指示燈		V	15	發電機引擎運轉狀況		V
4	各連接電路與固定螺絲		V	16	各傳動及控制系統狀況		V
5	潤滑油質油位配管接頭		V	17	連續負載投入電流	未試	
6	燃料用油位管路各控制閥		V	18	瞬時負載電壓變化	未試	
7	冷卻系統水量皮帶管路接頭		V	19	連續瞬時負載電壓變化	380V	
8	各濾清器及傳動裝置檢視		V	20	潤滑系統狀況壓力	70PSI	
9	充電機與充電情形	27V		21	燃料系統狀況壓力	3/4CM	
10	蓄電池比重液面測試清潔	1200/1300		22	冷卻系統狀況及溫度	32℃	
11	蓄電池液溫度℃		V	23	輸出頻率	60HZ	
12	使用指數	1020		24	排氣管保溫及排氣色	灰白	

上項檢視結果良好「V」、不良「X」，故障已排除「O」，並紀錄如下：

主管

電池安裝時間：

啟動運轉正常

業主聯絡事項：_____

蘇湖

緊急發電機保養檢查報告書

保養時間	104年10月18日 時 至 時	簽章	中翔水電有限公司 電話(04)22638678
業主	中國醫藥大學		
設備位址	立夫大樓#1	總務處事務組約聘人員 黃珮如	服務編號：
廠牌 STAMFORD	型號 930DD36	容量 800 KW	報告者：黃騰毅
茲將此次保養結果如下：			

項次	啟動前維護保養檢查項目	數據	結果	項次	運轉中檢試項目	數據	結果
1	發電機室周圍環境狀況		V	13	起動動作確認		V
2	各電源開關切換動作情形	未試		14	電源ATS切換時間	未試	
3	各儀表指示燈		V	15	發電機引擎運轉狀況		V
4	各連接電路與固定螺絲		V	16	各傳動及控制系統狀況		V
5	潤滑油質油位配管接頭		V	17	連續負載投入電流	未試	
6	燃料用油位管路各控制閥		V	18	瞬時負載電壓變化	未試	
7	冷卻系統水量皮帶管路接頭		V	19	連續瞬時負載電壓變化	380V	
8	各濾清器及傳動裝置檢視		V	20	潤滑系統狀況壓力	75PSI	
9	充電機與充電情形	28V		21	燃料系統狀況壓力	32CM	
10	蓄電池比重液面測試清潔	1200/1300		22	冷卻系統狀況及溫度	40℃	
11	蓄電池液溫度℃		V	23	輸出頻率	60HZ	
12	使用指數	1101/1101		24	排氣管保溫及排氣色	灰白	

上項檢視結果良好「V」、不良「X」，故障已排除「O」，並紀錄如下： 主管

電池安裝時間：

啟動運轉正常

業主聯絡事項：_____

蘇湖

緊急發電機保養檢查報告書

保養時間	104年 10月 11日 時 至 時	簽章	中翔水電有限公司 電話(04)22638678
業主	中國醫藥大學		
設備位址	立夫大樓#2		服務編號：
廠牌 STAMFORD	型號 930DD36	容量 800 KW	報告者：邱培凱
茲將此次保養結果如下：			

項次	啟動前維護保養檢查項目	數據	結果	項次	運轉中檢試項目	數據	結果
1	發電機室周圍環境狀況		V	13	起動動作確認	1S	
2	各電源開關切換動作情形	未試		14	電源ATS切換時間	未試	
3	各儀表指示燈		V	15	發電機引擎運轉狀況		V
4	各連接電路與固定螺絲		V	16	各傳動及控制系統狀況		V
5	潤滑油質油位配管接頭		V	17	連續負載投入電流	未試	
6	燃料用油位管路各控制閥		V	18	瞬時負載電壓變化	未試	
7	冷卻系統水量皮帶管路接頭		V	19	連續瞬時負載電壓變化	380V	
8	各濾清器及傳動裝置檢視		V	20	潤滑系統狀況壓力	70PSI	
9	充電機與充電情形	27V		21	燃料系統狀況壓力	3/4CM	
10	蓄電池比重液面測試清潔	1225/1225		22	冷卻系統狀況及溫度	40℃	
11	蓄電池液溫度℃		V	23	輸出頻率	61HZ	
12	使用指數	1034		24	排氣管保溫及排氣色	灰白	

上項檢視結果良好「V」、不良「X」，故障已排除「O」，並紀錄如下：　　主管

電池安裝時間：

啟動運轉正常

業主聯絡事項：_____

蘇湖

緊急發電機保養檢查報告書

保養時間	104年 10月 11日 時 至 時		簽章	中翔水電有限公司 電話(04)22638678	
業主	中國醫藥大學				
設備位址	立夫大樓#1			服務編號：	
廠牌 STAMFORD	型號 930DD36	容量 800 KW		報告者：邱培凱	
茲將此次保養結果如下：					

項次	啟動前維護保養檢查項目	數據	結果	項次	運轉中檢試項目	數據	結果
1	發電機室周圍環境狀況		V	13	起動動作確認		V
2	各電源開關切換動作情形	未試		14	電源 ATS 切換時間	未試	
3	各儀表指示燈		V	15	發電機引擎運轉狀況		V
4	各連接電路與固定螺絲		V	16	各傳動及控制系統狀況		V
5	潤滑油質油位配管接頭		V	17	連續負載投入電流	未試	
6	燃料用油位管路各控制閥		V	18	瞬時負載電壓變化	未試	
7	冷卻系統水量皮帶管路接頭		V	19	連續瞬時負載電壓變化	380V	
8	各濾清器及傳動裝置檢視		V	20	潤滑系統狀況壓力	75PSI	
9	充電機與充電情形	28V		21	燃料系統狀況壓力	3/4CM	
10	蓄電池比重液面測試清潔	12225/1225		22	冷卻系統狀況及溫度	40℃	
11	蓄電池液溫度℃		V	23	輸出頻率	63HZ	
12	使用指數	1196/1196		24	排氣管保溫及排氣色	灰白	

上項檢視結果良好「V」、不良「X」，故障已排除「O」，並紀錄如下：　　主管

電池安裝時間：

啟動運轉正常

業主聯絡事項：_____

蘇湖

緊急發電機保養檢查報告書

保養時間	104年10月 4日 時 至 時			簽章	中翔水電有限公司 電話(04)22638678
業主	中國醫藥大學				
設備位址	立夫大樓#2				服務編號：
廠牌	STAMFORD	型號	930DD36	容量	800 KW
報告者：陳功憲					

茲將此次保養結果如下：

項次	啟動前維護保養檢查項目	數據	結果	項次	運轉中檢試項目	數據	結果
1	發電機室周圍環境狀況		V	13	起動動作確認	1S	
2	各電源開關切換動作情形	未試		14	電源ATS切換時間	未試	
3	各儀表指示燈		V	15	發電機引擎運轉狀況		V
4	各連接電路與固定螺絲		V	16	各傳動及控制系統狀況		V
5	潤滑油質油位配管接頭		V	17	連續負載投入電流	未試	
6	燃料用油位管路各控制閥		V	18	瞬時負載電壓變化	未試	
7	冷卻系統水量皮帶管路接頭		V	19	連續瞬時負載電壓變化	380V	
8	各濾清器及傳動裝置檢視		V	20	潤滑系統狀況壓力	75PSI	
9	充電機與充電情形	27V		21	燃料系統狀況壓力	9/10	
10	蓄電池比重液面測試清潔	1200 1300		22	冷卻系統狀況及溫度	40℃	
11	蓄電池液溫度℃		V	23	輸出頻率	60HZ	
12	使用指數	1034		24	排氣管保溫及排氣色	灰白	

上項檢視結果良好「V」、不良「X」，故障已排除「O」，並紀錄如下：　　主管

電池安裝時間：

啟動運轉正常

業主聯絡事項：_____

蘇湖