		<del></del> 冷 冰 ヵ	 火 主 機	——— & 定 期	保養	記錄	表			
客戶編號					編號	No				
客戶名稱 中國医藝大學.				保養	保養日期 104、3、5					
客戶單位	安康-	大樓		保養	人員		层雕			
設備位置_	安康大樓	樓層	RF	區域	//0	1				
		保養 〕	前				保養	後		
設備	電流(A)		高壓	低壓		電流(A)		高壓	低壓	
政府	R S	Т		Kg/c m²	R	S	Т	Kg/c m²	Kg/c m²	
	電源: )	φ 3 fo	1		71 ) s	T( 391	) RT(	391)1	I	
冷氣主機	廠牌:大同.		KCAL/H			, , ,		頁定電流:		
壓縮機1	17517	16.8	148	4.5	16.8	16.5	17.		4	
壓縮機2	16,5 18.	175	14.5	5	15,7	16.	15,5		4	
壓縮機3	故障									
壓縮機4	工业旅游之生业人	<u> </u>	)							
	否以藥劑清洗冷管 轉三相電流:R			·	,其規材	各是否符	合要求?		□否	
	查風扇是否正常?		a M O 9					□是□□	□否	
	查壓縮機馬達線B 5 <u>200M 个</u> 2-G_			M						
5、 □檢3	查及所附所有之思	<b>馬達電源</b> 站	岩子?	`				是	□否	
	查電磁接觸器線 查高、低壓開關?		5正常?					□是□是	□否	
	查錶計及溫度是否							□是		
9、□檢查	冷媒系統是否洩	漏?						□是	□否	
┃10、□檢3	查運轉噪音是否正	E常?						□是	□否	
檢驗結果		不合格								
建議事項	** * 3.4压结	京和、さ	夜釐	# 1 1	源和	大线	補有	\		
	1 12-4	4110	17	( ] ]	7 - 1	O < M	City C	-		

檢驗單位:

# 中國醫藥大學空調主機年度保養照片 (安康大樓)

紀錄年月日
104.03.05
紀錄地點
安康大樓 RF

規 格

1 號機

大同 密閉式 TCA-50EK4D 140000K/H

照片編號

說

明

001



鰭片清洗

紀錄年月日

104.03.05

紀錄地點

安康大樓 RF 1 號機

規格

大同 密閉式 TCA-50EK4D 140000K/H

照片編號

002

說

明



鰭片藥洗

紀錄年月日

104.03.05

紀錄地點

安康大樓 RF 1 號機

規格

大同 密閉式 TCA-50EK4D 140000K/H

照片編號

003



冷媒充填

紀錄年月日

104.03.05

紀錄地點

安康大樓 RF 1號機

規格

大同 密閉式 TCA-50EK4D 140000K/H CONTRACT AND STATE OF THE STATE

照片編號

004

說

明

運轉測試

明


說

			A 31.	اللا حد ما	4 & Ho	旧 美	<b>=</b> 2	主		
		和 /	令冰っ	火 王 楞	& 定 期	休食				
客戶編號					設備	編號	100	2,		
客戶名稱 中國医藥大季.					保養	日期	104,	3,5		
客戶單位	R	限大	楼		保養	人員	五个	官鹏.		
設備位置_	安康大	楼	樓層_[	T.	區域	全本	<u></u>			
		併	、 養 )	前				保養	後	
設備		電流(A)		高壓	低壓		電流(A)	ı'	高壓	低壓
	R	S	T	Kg/c m²	Kg/c m²	R	S	Т	Kg/c m²	Kg/c m²
	電源:	3 4	088	V 電壓	: RS( }	90 ) s	T(390	) RT(	390.)1	I .
冷氣主機	廠牌:	大同	能力	KCAL/H	: 14000	0 機	型:TC	A-50割	頁定電流:	98.5
壓縮機1	18	19	185	15	515	17	16.5	17	14	.2
壓縮機2	19	20	18.5	15.4	5	17	17	18	145	4,2
壓縮機3	186	185	18.	15,8	55	18,5	11/	1/1.5	14	45
壓縮機 4	19	19	W.	154	5,5	175	18	18	13,5	4.5
l .	否以藥劑				r.	. th 18 1	由且不然	合要求?	<ul><li>☑是</li><li>☑是</li></ul>	□否
2、 □運車   3、 □檢3	專三相電? 本国島里?		<i>2</i> _		Γ	,共然	谷及古行	百女小:	<ul><li>☑ Ł</li><li>☑ Ł</li></ul>	□否
3、□微3			絕緣雷門	aMΩ?						□否
	1 200MA				M					
   5、 □檢3			- '						☑是	□否
6、□檢3	查電磁接戶	觸器線路	接點是	至正常?					口是	□否
7、 □檢3	查高、低	壓開關?							口是	□否
8、□檢3	查錶計及	温度是否	正常?						□是	□否
9、□檢查	冷媒系統	是否洩	扁?						□是	_
10、□檢	查運轉噪	音是否正	常?						☑是	□否
檢驗結果	: 🗸 合格		 不合格							
建議事項	ALIE TRANS									
1										

檢驗單位:

# 中國醫藥大學空調主機年度保養照片 (安康大樓)

紀錄年月日			紀錄年月日		
104.03.05			104.03.05		
紀錄地點	1		紀錄地點		
安康大樓 RF			安康大樓 RF		
2 號機			2 號機		
規格			規格		
大同 密閉式			大同 密閉式		
TCA-50EK4D			TCA-50EK4D		
140000K/H			140000K/H		
照片編號	說		照片編號	說	
005	明明	鰭片清洗	006	明明	鰭片藥洗



		氣 冷 冰	水主機	定期	保養	記錄	表		
客戶編號				設備	編號	100	3.		
客戶名稱	中国	月区藥	大学.	保養	日期	104	3.5		
客戶單位	杂目	東大樓		保養	人員	五人	言鹏	(L)	
設備位置	安庭大本	樓層	kF	區域	AN				
议佣业且_	4 12/24	女	111		1				
		保 _ 養	前				保 養	後	
設備	電流	流(A)	高壓	低壓		電流(A)		高壓	低壓
	R	S T	Kg/c m²	Kg/c m²	R	S	Т	Kg/c m²	Kg/c m²
	電源: 🗦	· φ3/20	V 電壓	: RS( }	71 ) s	T(391	) RT(	391 )1	<i>I</i>
冷氣主機	廠牌:大	后 能;	カ KCAL/H	:/40000	> 機	型:Tc	A-50額	〔定電流:	98.5
壓縮機1	故管								· ·
壓縮機2	70,5 >	1 20,8	16.5	26	125	17.5	17.7	15	48
壓縮機3	19.3 19	98 >0	17	5,2	1 f	17.5	11	15	4.8
壓縮機 4	21 >	0,5 21	15,8	5,4	175	18	12.8	158	4.5
1、 □是る	否以藥劑清洗	<b>も冷管排鰭片</b>						☑是	□否
2、 □運車	轉三相電流:	: R S_	T		,其規材	各是否符	合要求?	•	□否
	查風扇是否』							☑是	□否
		達線圈絕緣電						□是	□否
1-0	Moore	2-G200M1	3-G>00	MI					
5、 □檢3	查及所附所有	<b>肯之馬達電源</b> :	端子?					☑是	
6、 □檢3	查電磁接觸器	器線路接點是	否正常?					☑是	
7、 □檢查高、低壓開關? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
8、□檢:	查錶計及溫度	度是否正常?						<b>V</b> 是	□否
9、□檢查	冷媒系統是	否洩漏?						□是	☑否
10、□檢:	查運轉噪音是	是否正常?						☑是	□否
_									
14 Am A1	· [] A 1/2	17/ A 16							
檢驗結果		□ □ 不合格 ニュー リュ	35_						
建議事項	. 本1 下彩	福机故	厚						
	·								

# 中國醫藥大學空調主機年度保養照片 (安康大樓)

紀錄年月日	1	115	紀錄年月日	1	
104.03.05			104.03.05	-	
紀錄地點			紀錄地點		
安康大樓 RF 3 號機			安康大樓 RF 3 號機		
規格	1		規格		3
大同 密閉式			大同 密閉式		
TCA-50EK4D	1		TCA-50EK4D		
140000K/H	li li		140000K/H		
照片編號	說		照片編號	說	
009	明		010	明	鰭片清洗



		氣 ;	令 冰 ;	水主模	& 定 期	保養	記錄	表				
客戶編號					設備	編號	No	4				
客戶名稱 中國医藥大學.					保養	保養日期 104, 3, 5						
客戶單位	1	東大	樓		保養	人員	王人	含解	) e			
設備位置_	安康	大樓	樓層	RF	區域	全太	東					
		係	、養	前				保 養	後			
設備		電流(A)		高壓	低壓		電流(A)		高壓	低壓		
	R	S	T	Kg/c m³	Kg/c m²	R	S	Т	Kg/c m²	Kg/c m²		
	電源:	3 4	380	V 電壓	: RS(3)	70 ) S	T(390	) RT(	390.)1	I		
冷氣主機	廠牌:	大同	能力	b KCAL/H	14000	0 機	型:Tc	A-CO 8	定電流	98.5		
壓縮機1	18.8	18.5	18.5	15.8	.5	17,>	17.7	16.8	15,2	45		
壓縮機 2	19	19,2	18,>	16	4.8	16.8	17,2	17	154	48		
壓縮機3	18.5	17.8	18	15,2	48	17	17.5	17.5	14	4,5		
壓縮機4	18.7	18.	19	15	5	165	17	172	14 以是	<i>4</i> □否		
		清洗冷管 流:R				,其規材	各是否符	合要求?		□否□		
		否正常?							区是	□否		
4、 □檢3 1-G				±ΜΩ? 3-G <u>&gt;00</u>	u/\				□□足	□否		
		<b>所有之馬</b>							☑是	□否		
		觸器線路	接點是	否正常?					☑是	□否		
		壓開關?	- 46 0						₩ ₩ ₩			
<ul><li>8、 □檢3</li><li>9、□檢查</li></ul>		温度是否	·						<ul><li>☑是</li></ul>			
0 · □/級 亘   10 · □檢3									□足			
1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A	· [ ] A 14		r 人 14									
檢驗結果 建議事項			下合格									
一 以 子 · 只												

檢驗單位:

### 中國醫藥大學空調主機年度保養照片 (安康大樓)

紀錄年月日	
104.03.05	
紀錄地點	
安康大樓 RF	
4 號機	
規格	
大同	

140000K/H

密閉式

013



安康大樓 RF

照片編號

說

明

鰭片藥洗

照片編號

密閉式

紀錄年月日

104.03.05

紀錄地點

4 號機

規格

大同 140000K/H

014

說

明

冷媒充填

紀錄年月日			紀錄年月日		- 4· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
104.03.05			104.03.05		
紀錄地點			紀錄地點		WWW. HAR PACKETON
安康大樓 RF 4 號機			安康大樓 RF 4 號機		
規格			規格		
東元 氣冷式		71 - AR - X1 - 41 - AR - 1/RM	東元 氣冷式		
PU1091C			PU1091C		FILES.
照片編號	說		照片編號	說	
015	明	壓力檢視	016	明	運轉測試